


2CZ1100CMS1P 型快恢复二极管技术参数说明

参数 \ 型号	2CZ1100CMS1P (SMA)	单位
V_{RRM}	1000	V
I_F	1.0	A
I_{FSM}	50	A
T_j/T_{STG}	-55~150	°C
$V_F @ I_F=1A$	≤ 1.3	V
$I_{R1} @ V_{RRM} @ T_A=25^\circ C$	≤ 5.0	μA
$I_{R2} @ V_{RRM} @ T_A=125^\circ C$	≤ 200	μA
t_{rr} @ $I_F=0.5A, I_R=1.0A,$ $I_{rr}=0.25A$	≤ 500	ns

SMA 封装外形图:



备注: 色带处标注为阴极